

Specification :

Model		CAC-30F
Power source		AC : 200~240V 50/60HZ
Output	Voltage	Depend on power source
	Control mode	PWM
	Frequency	40 ~400 HZ
	Max. current	3 A
Features	Run/Stop control	+
	Soft start	+
	Over current led	+
	Output contact	NO/NC (0.1A)
	On / Off delay	0.3 ~ 12 sec.
Operating temperature		0 ~ 40°C
Dimensions		111.4Wx167Hx79D

控制器 頻率設定操作說明：

- * 1. 旋轉速度調整鈕 LEVEL 刻度 3~5 位置 (視盤面大小) *
- 按 LOCK 至頻率顯示閃爍狀態 頻率解鎖
 - STEP 可切換 倍頻 / 半頻 選擇接近預調之頻率
 - 按 ▼▲ 調整頻率 . (按住為連續調整)
 - 選擇送料機上工件移動速度最高點 停止
 - 旋轉 LEVEL 鈕視 工件輸送速度是否線性增減如非請 重返 4. 5. 操作 .
 - 按 LOCK 至頻率顯示閃爍停止或重開電源 頻率鎖定

