


CAC - 618D 二段調速控制器 使用說明：

Specification：

Model		CAC-618D
Power source		* AC : 100V~240V / 380V / 415V 50/60HZ
Output	Voltage	Depend power source
	Control mode	Control by Triac
	Vibration mode	Full wave / Half wave
	Max. current	5A
Features	Run/Stop control	ext. dry contact
	Soft start	0.3~1 sec.
	Soft stop	0.3~1 sec.
	Second speed	* ext. dry contact
	On / Off delay	---
Operating temperature		° 0 ~ 40 C
Dimensions		70.5W x 135H x 52D mm


* -----選配規格

內部配置圖




A. 全波 / 半波 切換開關

面板配置圖



1. 電源開關
2. 保險絲5A(Ø5X20 mm)
3. 第二段速度旋鈕 (低速)
4. 第一段速度旋鈕 (高速)
5. 電源指示燈
6. 電源輸入:AC100V~240V 50/60 HZ
7. 連接振動送料機
8. 速度切換控制輸入(乾接點)

外部尺寸圖



CAC - 618D 二段調速適用場合：a. 計數包裝高.低速振動送料 .

b. 振動盤儲料斗不斷電低速維持 .

c. 振動盤不斷電緩啓動 / 緩停止 .

d. 其他 ----