


Specification：


* -----選配規格

Model		CAC-718
Power source		* AC : 100V~240V / 380V / 415V 50/60HZ
Output	Voltage	Depend power source
	Control mode	Control by Triac
	Vibration mode	Full wave / Half wave
	Max. current 最大電流	7 A
Features	Soft start 緩啟動	* 0 ~ 3 sec.
	Soft stop 緩停止	* 0 ~ 1 sec.
	On / Off delay 消料.滿料延時	* 0 ~ 12 sec. 0 ~ 120 sec.
	Run/Stop control 外部控制	* Sensor / ext.
	Output contact 訊號輸出	* NO/NC (0.1A)
	Second speed 二段調速	*
Operating temperature		* 0 ~ 40 C
Dimensions		138Wx135Hx52D


內部配置圖



面板配置圖



- A. 全波 / 半波 切換開關
 * B. 緩啟動調整 0.5秒~3秒: 選配
 * C. 輸出接點 NC / NO(0.1A): 選配
 D. 信號輸入選擇:
 SENSOR - 近接開關, 光纖 --
 PHOTO - 對照光電開關
 E. 動作反向



1. 電源開關
2. 保險絲5A(Ø5X20 mm)
3. 速度粗調旋鈕
4. 速度微調旋鈕
5. 電源指示燈
6. 光電感應指示燈
7. 消料延時 0 ~ 10 秒
8. 滿料延時 0 ~ 10 秒
9. 對照式光電感度調整
10. 電源輸入:AC100V~240V 50/60 HZ
11. 連接振動送料機
12. 光電輸入 (P1_ +12V, P2_ IN, P3_ 0V)
13. 備用
14. 備用

外部尺寸圖

